



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI EUROPEI **pon**
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di VIA PALMIERI

Via Nicola Palmieri, 24/26 – 20141 MILANO – Tel. 02/884.44286 Fax 02/884.66940

SCUOLA DELL'INFANZIA "A. CASSONI" - SCUOLE PRIMARIE "C. BATTISTI" - "C. PERONE"

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" ad Indirizzo Musicale

Codice Meccanografico: MIIC8FV006 – Codice Fiscale n. 80123850150

web: www.icviapalmieri.gov.it e-mail: MIIC8FV006@istruzione.it – MIIC8FV006@pec.istruzione.it

prot. n.1112 A02/a

Utilizzo contributo volontario 2016/2017

Totale €17.209 di cui 4.000 provenienti dal comune per la manutenzione ordinaria, il resto dal contributo volontario.

<i>Plesso</i>	Intervento	Spesa
<i>Palmieri</i>		
	Sostituzione neon vari	386
	Installazione maniglia per bagno disabili + copri water	287
	Sostituzione cilindro porta di ferro aula scienze	104
	Smontaggio e rimontaggio lavagne	225
	Smontaggio e rimontaggio scaffali compreso la messa in sicurezza	450
	Porta di sicurezza	110
	Sostituzione vetro finestre esistenti con vetro antisfondamento	350
	Kit interattivo così composto: Videoproiettore interattivo ad ottica corta Benq mx819sti Lavagna bianca 160x120 Consegna ed installazione standard	1110x2
		4132 euro

<i>Plesso</i>	Intervento	Spesa
<i>Boifava</i>		
	N. 1 sifone per il bagno dei docenti N. 1 manopola per il rubinetto N. 2 rubinetti di cui 1 con porta flessibile N. 1 water rotto + guarnizione braga N. 10 guarnizioni per water N. 6 flessibili Bloccaggio di tutti i rubinetti al lavabo (non stabili) Manodopera Stuccatura fori nelle varie aule (lavoro di 5/6 ore) Sostituzione parete in cartongesso con bilaminato in legno 1 x 2,5 m Revisione cancelli esterni (2 ore x 2 persone)	1858
	Sostituzione cilindri unificati (cancello esterno)	181
	Sostituzione pompa aerea	250
	Kit interattivo così composto: Videoproiettore interattivo ad ottica corta benq mx819sti Lavagna bianca 160x120 Consegna ed installazione standard	1110
	Intervento consultorio Gianna Beretta Molla	400
	Carrelli Tv fhd40 - smart android Blu ray player 3d usb uscita hdmi Canoscan lide120 Materiale informatico	949
	Asus vivo pc	1017
	Coppia diffusori acustici jbl control	550
	Radiolettore cd mp3 autovox	140
	lezioni con il coreografo	110
		250
		6776 euro

<i>Plesso</i>	Intervento	Spesa
<i>Cassoni</i>		
	Fornitura scaldabagno elettrico 2	600
	Sostituzione rubinetto vasca	50
	Controllo lavandini centrali + cambio guarnizioni	25
	Sostituzione vite scarico lavandino sez. Azzurra	15
	Lavori idraulici (sistemazione scarico lavandino)	107
	Spettacolo di natale 2015 - lunedì' 14/12/2015	330
	Corso aggiornamento docenti	800
		1972

Plesso	Intervento	Spesa
San giacomo		
	Sostituzione passo rapido spogliatoio palestra	25
	Sostituzione vite maniglia scarico	15
	Sostituzione guarnizioni a n. 2 water	15
	Kit interattivo così composto: Videoproiettore interattivo ad ottica corta benq mx819sti Lavagna bianca 160x120 Consegna ed installazione standard	1110
	Videoproiettore interattivo ad ottica corta benq mx819sti Lavagna bianca 160x120 Consegna ed installazione standard	1110
	Cablaggio linee dati e fornitura access point Totale fornitura e messa in opera Switch fornitura ed installazione	1726
	Cassetta esterna topazio pneumatica Comando pneum.pedale b.co pavim. O parete Flessibile ff3/8 - 30cm Rub. X cassetta wc f3/8 m3/8 f3/8 Rubinetto a sfera p/gomma 1/2" Morsetto c/guarn. Tecnica 50x1x1.1/4 Morsetto wc 60x30tipo standard Manicotto sottovaso concentrico Canotto ecc.diam 40 c/ros. Diam.30 b.co x inc.oli Vaso paola a pavimento bco eu monoforo Maniglia placca 142 alluminio argento Treccia veneziana bianca 3 mm 20 m Fissaggio x vasi e bidet inox 8 pz Lamp dicroica=50w lexman gu5.3 38 Lamp. Fluolin piante osram 18w 60cm. T8 <i>compreso contr. € 0,16</i> Lamp. Fluolin piante osram 18w 90cm. T8 <i>compreso contr. € 0,16</i>	328
		4329 euro

Totale 17.209 di cui 4.000 provenienti dal Comune per la manutenzione ordinaria, il resto dal contributo volontario.